

■ MULTIMETRE AC+DC TRMS

C.A 5275



FRANÇAIS


Notice de fonctionnement

 **CHAUVIN[®]
ARNOUX**
CHAUVIN ARNOUX GROUP

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Cet appareil est conforme à la norme de sécurité NF EN 61010-1 + NF EN 61010-2-030 pour des tensions de 1000 V en CAT III ou 600 V en CAT IV à une altitude inférieure à 2000 m et en intérieur, avec un degré de pollution au plus égal à 2.

Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner un risque de choc électrique, de feu, d'explosion, de destruction de l'appareil et des installations.

- N'utilisez pas l'appareil en atmosphère explosive ou en présence de gaz ou de fumées inflammables.
- N'utilisez pas l'appareil sur des réseaux de tensions ou de catégories supérieures à celles mentionnées.
- Respectez les tensions et intensités maximales assignées entre bornes et par rapport à la terre.
- N'utilisez pas l'appareil s'il semble endommagé, incomplet ou mal fermé.
- Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état des isolants des cordons, boîtier et accessoires. Tout élément dont l'isolant est détérioré (même partiellement) doit être consigné pour réparation ou pour mise au rebut.
- Utilisez des cordons et des accessoires de tensions conformes à la CEI 61010-031 et de catégories de mesure au moins égales à celles de l'appareil.
- Respectez les conditions environnementales d'utilisation.
- Respectez strictement les caractéristiques des fusibles. Déconnectez tous les cordons avant ouverture de la trappe d'accès aux fusibles.
- Ne modifiez pas l'appareil et ne remplacez pas des composants par des équivalences. Les réparations ou les ajustages doivent être effectués par du personnel compétent agréé.
- Remplacez la pile dès l'apparition du symbole  sur l'afficheur. Déconnectez tous les cordons avant ouverture de la trappe d'accès à la pile.
- Utilisez des protections individuelles de sécurité lorsque les conditions l'exigent.
- Ne gardez pas les mains à proximité des bornes non utilisées de l'appareil.
- Lors de la manipulation des sondes ou des pointes de touche, ne placez pas les doigts au-delà de la garde physique.

CATEGORIES DE MESURE

CAT II: Circuits de test et de mesure connectés directement aux points d'utilisation (prises de courant et autres points similaires) du réseau basse tension.

Ex: Les mesures sur les circuits réseau des appareils électroménagers, des outils portables et autres appareils similaires.

CAT III: Circuits de test et de mesure connectés aux parties de l'installation du réseau basse tension du bâtiment.

Ex: Les mesures sur les tableaux de distribution (y compris les compteurs divisionnaires), les disjoncteurs, le câblage y compris les câbles, les barres-bus, les boîtiers de dérivation, les sectionneurs, les prises de courants dans l'installation fixe, et les appareillages à usage industriel et autres équipements tels que les moteurs branchés en permanence sur l'installation fixe

CAT IV: Circuits de test et de mesure connectés à la source de l'installation du réseau basse tension du bâtiment.











Ex: Les mesures sur des dispositifs installés avant le fusible principal ou le disjoncteur de l'installation du bâtiment.

Vous venez d'acquérir un multimètre **C.A 5275** et nous vous remercions de votre confiance.

Pour obtenir le meilleur service de votre appareil :

- **Lisez** attentivement cette notice de fonctionnement ;
- **Respectez** les précautions d'emploi.

Signification des symboles utilisés sur l'appareil :

	Risque de danger : L'opérateur s'engage à consulter la présente notice à chaque fois que ce symbole de danger est rencontré.
	Fusible
	Pile 9V
	Le marquage CE atteste la conformité aux directives européennes.
	Isolation double ou isolation renforcée
	Tri sélectif des déchets pour le recyclage des matériels électriques et électroniques au sein de l'Union européenne
	AC - Courant alternatif
	AC et DC - Courant alternatif et continu
	Terre
	Risque de choc électrique

SOMMAIRE

1. Présentation	4
1.1 L'afficheur.....	4
1.2 Les touches.....	5
1.3 Le commutateur.....	6
1.4 Les bornes.....	7
2. Utilisation	7
2.1 Première utilisation.....	7
2.2 Mise en service du multimètre.....	7
2.3 Arrêt du multimètre.....	7
2.4 La béquille.....	7
3. Fonctions	8
3.1 Fonctions du commutateur.....	8
3.2 Fonctions des touches.....	13
4. Caractéristiques	18
4.1 Conditions de référence.....	18
4.2 Caractéristiques aux conditions de référence.....	18
4.3 Conditions d'environnement.....	25
4.4 Caractéristiques constructives.....	25
4.5 Alimentation.....	25
4.6 Conformité aux normes internationales.....	26
4.7 Variations dans le domaine d'utilisation.....	27
5. Maintenance	18
5.1 Nettoyage.....	28
5.2 Remplacement de la pile.....	28
5.3 Remplacement des fusibles.....	28
5.4 Vérification métrologique.....	28
5.5 Réparation.....	28
6. Garantie	28
7. Pour commander	29

1. PRESENTATION

Le **C.A 5275** est un multimètre numérique, portatif et autonome, spécialement conçu pour regrouper en un seul appareil les différentes fonctions et mesures des grandeurs électriques suivantes :

- Mesure de tension alternative à basse impédance d'entrée (mesure de tensions en électricité et en électrotechnique)
- Mesure de tension alternative et/ou continue à haute impédance d'entrée (mesure de tensions en électronique)
- Mesure de fréquence
- Mesure de résistance
- Mesure de continuité sonore
- Mesure et contrôle de jonction d'un semi-conducteur
- Mesure de capacité
- Mesure de courant alternatif et/ou continu

1.1 L'afficheur

L'afficheur du multimètre permet :

- l'affichage des fonctions : , , , , , ,  ;
- une vision analogique du paramètre mesuré grâce au bar-graphe ;
- une lecture confortable des informations grâce au rétro éclairage.









Figure 1 : l'afficheur

Rep.	Fonction
1	Bar-graphe
2	Affichage principal (valeurs et unités de mesure)
3	Nature de la mesure
4	Sélection du calibre de mesure
5	Indicateur de pile usagée
6	Mesure de la continuité sonore Test diode
7	Affichage des modes sélectionnés
8	Affichage secondaire utilisé en : <ul style="list-style-type: none"> ➤ mesure de tension ➤ mesure de courant ➤ mode MAX / MIN ➤ mesure de fréquence
9	Mode Permanent : arrêt automatique de l'appareil désactivé

1.1.1 Les symboles de l'afficheur


Symboles	Désignation
AC	Mesure du signal alternatif
DC	Mesure du signal continu
AC+DC	Mesure du signal alternatif et continu
AUTO	Changement automatique du calibre
HOLD	Mémorisation et visualisation des valeurs mémorisées
MAX	Valeur RMS maximale
MIN	Valeur RMS minimale
O.L	Dépassement des capacités de mesure
.run r.un ru.n	Capacimètre, acquisition en cours
----	Mesure de fréquence impossible
Hz	Hertz
F	Farad
V	Volt
A	Ampère
%	Pourcentage
Ω	Ohm
n	Symbole du préfixe nano-
μ	Symbole du préfixe micro-
m	Symbole du préfixe milli-
k	Symbole du préfixe kilo-
M	Symbole du préfixe méga-
	Symbole de la mesure de continuité sonore
	Symbole de la mesure et du contrôle d'une jonction de semi-conducteur
	Mode Permanent
	Indicateur de pile usagée

1.1.2 Dépassement des capacités de mesure (O.L)

Le symbole **O.L** (*Over Load*) s'affiche quand le signal mesuré dépasse les capacités du calibre de l'appareil. Si le mode RANGE manuel est activé, appuyez sur la touche  pour changer de calibre puis effectuez la mesure (voir § 3.2.2). Deux exceptions :

- Gamme Volt 1000 V « OL » à partir de 1050 V
- Gamme 10 A « OL » à partir de 20 A

1.1.3 Changement automatique du calibre de mesure

Le symbole **AUTO** sur l'afficheur indique que l'appareil change automatiquement le calibre de mesure pour effectuer la mesure. Vous pouvez changer manuellement le calibre en appuyant sur .

1.2. Les touches

Le clavier possède 4 touches : MODE AC/DC/AC+DC, RANGE, MAX / MIN et HOLD. Voici les touches du clavier :





Figure 2 : les touches du clavier

Rep.	Fonction
1	Sélection du mode d'affichage
2	Sélection du calibre de mesure et activation du rétro éclairage de l'écran ()
3	Activation du mode MAX / MIN
4	Mémorisation des valeurs et mode de visualisation Activation ou désactivation de l'arrêt automatique de l'appareil

1.3. Le commutateur

Le commutateur possède 9 positions. Les fonctions sont décrites dans le tableau ci-dessous :




Figure 3 : le commutateur

Rep.	Fonction
1 et 9	Mode OFF - Arrêt du multimètre
2	Mesure de tension alternative en basse impédance (V_{LowZ})
3	Mesure de tension en AC, DC ou AC+DC en haute impédance (V)
4	Mesure de fréquence (Hz)
5	Mesure de résistance (Ω) Mesure de continuité sonore Test diode
6	Mesure de capacité (μF)
7	Mesure d'intensité en AC, DC ou AC+DC (μA ou mA)
8	Mesure d'intensité en AC, DC ou AC+DC (A)

1.4. Les bornes

Voici les bornes du multimètre :



Rep.	Entrée
1	Courant 6A, 10A
2	Courant 20μA, 6000μA, 60mA, 600mA
3	Autres mesures
4	Commun

Figure 4 : les bornes

Les bornes permettent d'effectuer les mesures au moyen des cordons à pointe de touche livrés avec l'appareil. Les principes de branchements sont décrits au paragraphe 3.

2. UTILISATION

2.1 Première utilisation

Placez la pile fournie avec l'appareil comme suit :

1. A l'aide d'un tournevis, dévissez les quatre vis de la trappe (rep. 1) située à l'arrière du boîtier ;
2. Placez la pile dans son logement (rep. 2) en respectant la polarité ;
3. Revissez la trappe au boîtier.





Figure 5 : accès à la pile

2.2 Mise en service du multimètre

Le commutateur est sur la position OFF. Tournez le commutateur vers la fonction de votre choix. L'ensemble des segments de l'afficheur apparaît pendant quelques secondes (voir Figure 1) puis l'écran de la fonction choisie s'affiche. Le multimètre est alors prêt pour les mesures.

2.3 Arrêt du multimètre


L'arrêt du multimètre se fait soit de façon manuelle par retour du commutateur en position OFF, soit automatiquement après dix minutes de non-utilisation. À la neuvième minute, un signal sonore retentit par intermittence jusqu'à l'arrêt de l'appareil.

Après extinction, pour réactiver l'appareil, appuyez sur la touche  ou tourner le commutateur d'au moins une position. Cette dernière façon fait perdre les fonctions activées.

2.4 La béquille

2 positions de béquille sont possibles pour accrocher le multimètre (position 1) ou pour le poser sur un support (position 2). Pour changer la position de la béquille, procédez comme suit :

Position 1 : enclenchez les ergots de la béquille dans les trous supérieurs situés à l'arrière du boîtier :



Position 2 : enclenchez les ergots de la béquille dans les trous inférieurs situés à l'arrière du boîtier :




















3. FONCTIONS

3.1 Fonctions du commutateur

Pour accéder aux fonctions , , , , , , , pointez le commutateur sur la position de la fonction choisie. Chaque position est validée par un signal sonore.

3.1.1 Types de mesure

Voici les combinaisons possibles en fonction du type de mesure :

Types de mesure	Max / Min		Auto/ Range
 V_{LowZ} AC,  V_{AC} ,  V_{AC+DC} ,  A_{AC} ,  A_{AC+DC} ,  μA_{AC} ,  mA_{AC+DC}	✓	-	✓
 V_{DC} ,  A_{DC} ,  mA_{DC}	✓	✓	✓
 $V_{60\text{ mV DC}}$	✓	✓	-
 $V_{60\text{ mV AC}}$,  $V_{60\text{ mV AC + DC}}$	✓		-
	✓	-	✓
	✓		✓
	✓		✓

3.1.2 Mesure de tension

L'appareil mesure les quatre types de tension suivants :

- la tension continue en haute impédance (DC) ;
- la tension alternative en haute impédance (AC) ;
- la tension continue et la tension alternative en haute impédance (AC+DC) ;
- la tension alternative en basse impédance (V_{LowZ}).

Dans tous les cas, « O.L » s'affiche au-delà de 1050 V et un beep retentit lorsque la mesure dépasse 600 V.



Volt






V_{LowZ} : cette position est prévue pour effectuer des mesures dans les installations électriques. L'impédance d'entrée < 1 MΩ permet d'éviter la mesure de tensions « fantôme » dues aux couplages entre les lignes.


Grâce au filtre passe-bas, il est possible de mesurer la tension effective fournie par un variateur de vitesse type MLI (pour moteur asynchrone).

⚠ En V_{LowZ} , le signal de mesure est filtré passe-bas avec une fréquence de coupure < 300 Hz. Lorsqu'on mesure une tension de fréquence supérieure à 150 MHz, elle est fortement atténuée et donc une erreur importante peut

être constatée. Il faut alors utiliser la position  qui permet d'avoir toute la bande passante.

Pour mesurer une tension, procédez comme suit :


1. Pointez le commutateur sur   ;
2. Sélectionnez la nature du signal AC, DC ou AC+DC en appuyant sur . En fonction de votre sélection, l'écran affiche AC, DC ou AC+DC ;
3. Branchez le cordon noir à la borne **COM** et le cordon rouge sur « + » ;
4. Placez les pointes de touche aux bornes du circuit à mesurer ;




5. Lisez la valeur de la mesure indiquée sur l'afficheur.
6. Par défaut, le 2^{ème} afficheur indique la fréquence, sauf en DC.

3.1.3 Mesure de fréquence

Pour mesurer la fréquence, procédez comme suit :


1. Pointez le commutateur sur  ;
2. Branchez le cordon noir à la borne **COM** et le cordon rouge sur « + » ;
3. Placez les pointes de touche aux bornes du circuit à mesurer ;




4. Lisez la valeur de la mesure indiquée sur l'afficheur.

3.1.4 Mesure de résistance

Pour mesurer la résistance, procédez comme suit :

1. Pointez le commutateur sur  ;
2. Branchez le cordon noir à la borne **COM** et le cordon rouge sur « + » ;

3. Placez les pointes de touche aux bornes du composant ;






Remarque : toutes les mesures de résistance doivent se faire hors tension.


4. Lisez la valeur de la mesure indiquée sur l'afficheur.

5. « O.L » s'affiche, si le circuit est ouvert.

3.1.5 Mesure de continuité sonore

Pour mesurer la continuité sonore, procédez comme suit :




1. Pointez le commutateur sur  ;
2. Appuyez sur . Le symbole  s'affiche ;
3. Branchez le cordon noir à la borne **COM** et le cordon rouge sur « + » ;
4. Placez les pointes de touche aux bornes du circuit à mesurer ;




5. Lisez la valeur de la mesure indiquée sur l'afficheur.
6. Le beep de continuité retentit lorsque $R < 30 \Omega \pm 3 \Omega$
7. « O.L » s'affiche, si le circuit est ouvert.

3.1.6 Test diode

Pour mesurer et contrôler une jonction de semi-conducteur, procédez comme suit :


1. Pointez le commutateur sur  ;
2. Appuyez deux fois sur . Le symbole  s'affiche ;
3. Branchez le cordon noir à la borne **COM** et le cordon rouge sur « + » ;
4. Placez les pointes de touche aux bornes du composant ;
5. Lisez la valeur de la mesure de la tension de seuil de la jonction indiquée sur l'afficheur.
6. « O.L » s'affiche, si le circuit est ouvert.



3.1.7 Mesure de capacité

Pour mesurer la capacité, procédez comme suit :

1. Pointez le commutateur sur **μF** ;
2. Branchez le cordon noir à la borne **COM** et le cordon rouge sur « + » ;
3. Placez les pointes de touche aux bornes du composant ;




4. Lisez la valeur de la mesure indiquée sur l'afficheur.
« O.L » s'affiche, si la valeur à mesurer dépasse la capacité de la gamme ou si le condensateur est en court circuit.
 - Pour les fortes valeurs, le cycle de mesure comprend l'affichage de « run » avec un point décimal « chenillard ».
Cela signifie que l'acquisition est en cours attendre l'affichage du résultat numérique.
 - La décharge préalable de très fortes capacités permet de réduire la durée de la mesure.

3.1.8 Mesure d'intensité

Pour mesurer l'intensité :



- **Mesure en** **μA** **mA**


1. Pointez le commutateur sur **μA** **mA** ;
2. Sélectionnez la nature du signal AC, DC ou AC+DC en appuyant sur **MODE AC/DC**. En fonction de votre sélection, l'écran affiche AC, DC ou AC+DC ;
3. Branchez le cordon noir à la borne **COM** et le cordon rouge sur « μmA » ;
4. Placez les pointes de touche en série sur la source de courant ;



5. Lisez la valeur de la mesure indiquée sur l'afficheur.
6. Par défaut, le 2^{ème} afficheur indique la fréquence, sauf en DC.

▪ **Mesure en** 


1. Pointez le commutateur sur  ;
2. Sélectionnez la nature du signal AC, DC ou AC+DC en appuyant sur . En fonction de votre sélection, l'écran affiche AC, DC ou AC+DC ;
3. Branchez le cordon noir à la borne COM et le cordon rouge sur « 10A » ;
4. Placez les pointes de touche en série dans le circuit sur la source de courant ;



5. Lisez la valeur de la mesure indiquée sur l'afficheur.
6. « O.L » s'affiche, si $I > 20 \text{ A}$.
7. Par défaut, le 2^{ème} afficheur indique la fréquence, sauf en DC.





Détection de la rupture - ou fusion - du fusible :

Si le fusible a fondu, le circuit entre COM et la douille 10 A est coupé. L'afficheur indique zéro.



1. Mettez le commutateur sur Ω
2. Reliez la douille V à la douille 10 A (voir ci-dessus) ; laissez libre la douille « COM ».
3. L'afficheur doit indiquer un résultat $< 2 \Omega$, sinon remplacez le fusible.














3.2 Fonctions des touches

Les fonctions :     sont accessibles par appuis successifs, courts ou longs, sur une touche. La fonction d'appui long est symbolisée le pictogramme sous la touche. Les fonctions ne sont pas exclusives, mais combinables. Le mode HOLD n'entrave pas la surveillance min/max, il ne fait que figer l'affichage. Chaque appui est validé par un signal sonore.

3.2.1 Touche

Choix du couplage AC/DC/AC+DC, ou du style de bar-graphe, ou touche de seconde fonction du clavier → en jaune.



















- *En mode normal*

Chaque appui ...		... permet
court sur 	   	<ul style="list-style-type: none"> ➤ de changer la nature de la mesure. Trois choix sont possibles : AC, DC ou AC+DC. Le couplage obtenu par défaut suite à la sélection d'une grandeur par le commutateur est le couplage AC + DC; ➤ de sélectionner : <ul style="list-style-type: none"> - la mesure de la continuité sonore  ; - la mesure et le contrôle d'une jonction de semi-conducteur . ➤ de revenir à la mesure de résistance.
long  (> 2 sec)	  	<ul style="list-style-type: none"> ➤ d'afficher le bar-graphe avec graduation de zéro à la pleine échelle ou à zéro central (.

3.2.2 Touche

Cette touche permet de choisir manuellement un calibre de mesure ou d'activer le rétro éclairage de l'écran. Le calibre définit l'étendue de mesure maximale que l'appareil peut effectuer.















Remarque : le mode Auto Range est activé par défaut.

Chaque appui ...		... permet
<p>court</p> <p>sur</p> <p></p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>➤ de changer manuellement le calibre de mesure (étendue et résolution).</p> <p><i>Exemple : En mode  , l'écran affiche : 59.00 V range Auto</i></p> <p>Appui 1 : l'écran affiche : 59.00 V, range manuel (gamme 60 V) Appui 2 : 59.0 V, range manuel (gamme 600 V) Appui 3 : 59 V, range manuel (gamme 1000 V) Appui 4 : OL mV, range manuel (gamme 60 mV) Appui 5 : OL mV, range manuel (gamme 600 mV) Appui 6 : OL V, range manuel (gamme 6 V) Appui 7 : 59.00 V, range Auto (gamme 60 V) Appui 8 : 59.00 V, range manuel (gamme 60V)</p> <p>Remarque : le mode Auto Range est activé par défaut à chaque sélection d'un type de mesure V, A etc ...</p>
<p>long</p> <p>(> 2 sec)</p> <p>sur</p> <p></p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>➤ d'activer ou de désactiver le rétro-éclairage () de l'écran.</p>

3.2.3 Touche

Cette touche affiche les modes MAX, MIN. *Max et Min* renseignent les valeurs les plus élevées et les plus faibles de la mesure efficace.

- *En mode normal*

Chaque appui ...		... permet
court sur 	    	<ul style="list-style-type: none"> ➤ d'entrer dans le mode MAX/MIN. Noter que  s'affiche → marche permanente. ➤ de sélectionner MAX ou MIN. <p>Rappel : la grandeur MAX est affichée par défaut.</p> <p><i>Exemple</i> : l'écran d'affichage $\approx V / MAX$.</p> 
long (> 2 sec) sur 	 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ de sortir du mode  ➤ Remarque : L'auto power off s'active automatiquement.  éteint
















- *En mode*  + 

Voir le paragraphe 3.2.4.











3.2.4 Touche

Cette touche permet de mémoriser les mesures et les grandeurs ou de désactiver l'arrêt automatique de l'appareil.

- *En mode normal*

Chaque appui ...		... permet
court sur 	  	<ul style="list-style-type: none"> ➤ de mémoriser un état des mesures à un instant donné et de les visualiser successivement sur l'afficheur. ➤ Si elle a été activée, l'acquisition Min/Max continue de tourner en tâche de fond. ➤ permet de sortir du mode  <p>Remarque : Le bar-graphe continue de fonctionner normalement (même en mode Hold).</p> <p>On peut utiliser les touches,  , </p>
long (> 2 sec) sur 	   	<ul style="list-style-type: none"> ➤ d'activer ou de désactiver l'arrêt automatique de l'appareil (AUTO OFF). Quand l'arrêt automatique est désactivé, le symbole  s'affiche → marche permanente. <div data-bbox="871 1037 1153 1211" data-label="Image"> <p>The image shows a digital display with a scale from 0 to 600. The reading is 10.57 V. Below the reading, it says 'AC AUTO'. A 'P' symbol in a circle is visible in the bottom right corner of the display area.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Lorsque l'arrêt automatique est désactivé, le deuxième afficheur indique temporairement « APO off ». ➤ Lorsque l'arrêt automatique est activé, le deuxième afficheur indique temporairement « APO on ».

- En mode 

Chaque appui ...		... permet
court sur 	      	<ul style="list-style-type: none"> ➤ de figer l'affichage de chaque grandeur affichée MAX, MIN. Le processus d'acquisition du MAX, MIN continue en tâche de fond. Cela est indiqué par le clignotement des symboles MAX MIN. ➤ Un nouvel appui court permet de sortir du mode 

4. CARACTERISTIQUES

4.1 Conditions de référence

Grandeurs d'influence	Conditions de référence
Température	23° C ± 5° C
Humidité relative	45 % à 75 %
Tension d'alimentation	9 V ± 1 V
Domaine de fréquence du signal appliqué	40 Hz à 1 kHz
Absence de champ électrique	

4.2 Caractéristiques aux conditions de référence

Les incertitudes sont données en : $X \% \text{ de la lecture (L)} \pm Y \text{ points (D)}$.

Lorsque la fréquence dépasse 1 kHz, appliquez la formule donnée dans les tableaux
 $X \% L + Y \% \times [F \text{ (kHz)} - 0.4] L \pm D$,

avec :

Lecture « L »

Digit « D » le point de mesure équivalent à la résolution de la gamme d'affichage


Fréquence « F » en kHz

4.2.1 Tensions continues V DC

Conditions de référence particulières :

Gamme 60 mV : La mesure d'intensité de forte valeur ou pendant de longue durée peut provoquer un échauffement de certains composants. Dans ce cas, il est nécessaire d'attendre un certain temps afin de retrouver les caractéristiques métrologiques spécifiées. Il est possible de vérifier que le décalage est redevenu acceptable en court-circuitant les bornes « + » et COM. On doit alors obtenir une lecture < 5 D.

Gamme d'affichage	60 mV ¹⁾	600 mV	6 V	60 V	600 V	1000 V ²⁾
Domaine de mesure spécifié	0 – 60,00 mV	0 – 600,0 mV	0 – 6,000 V	0 – 60,00 V	0 – 600,0 V	0 – 1000,0 V
Incertitude (±)	0,5 % L + 5 D	0,5 % L + 3 D	0,09 % L + 2 D			
Résolution	0,01 mV	0,1 mV	0,001 V	0,01 V	0,1 V	1 V

¹⁾ Cette gamme est uniquement accessible avec la touche . Impédance d'entrée ≈ 10,6 MΩ // 50 pF

²⁾ L'affichage indique "+OL" au-delà de +1050 V et "-OL" au-delà de -1050 V.

4.2.2 Tensions alternatives VAC

▪ Position V_{LowZ} AC


La bande passante est réduite à 300 Hz -3 dB. En V_{LowZ} , il n'y a pas de calibre 60 mV. La mesure de fréquence est effectuée comme la mesure dans une bande passante de 300 Hz.

Gamme	Domaine de mesure spécifié	Résolution	Incertitude (\pm)	Incertitude supplémentaire F(Hz) typ.	Impédance d'entrée	Facteur de crête
600 mV	60 à 600 mV	0,1 mV	1,2 % L + 5 D	45 < F < 65 Hz : 0,3 % L à 100 Hz : 0,7 % L à 150 Hz : 1,8 % L à 300 Hz : 30 % L	520 k Ω // < 50 pF	3 à 500 mV
6 V	0,6 à 6 V	0,001 V	1,2 % L + 3 D			3 à 5 V
60 V	6 à 60 V	0,01 V				3 à 50 V
600 V	60 à 600 V	0,1 V				3 à 500 V
1000 V	60 à 1000 V	1 V				1,42 à 1000 V

- Mesures et affichages secondaires : fréquence (couplage AC) : $F_{max} \leq 500$ Hz, min max

▪ Position V AC True RMS

Gamme	Domaine de mesure spécifié ³⁾	Résolution	Incertitude (\pm)		Bande passante	Impédance d'entrée	Facteur de crête
			40 à 400 Hz	0,4 à 10 kHz			
60 mV ¹⁾	6 à 60 mV	0,01 mV	1,5 % L + 15 D		≈ 400 Hz	10 M Ω // < 50 pF	3 à 50 mV
600 mV	60 à 600 mV	0,1 mV	1 % L + 5 D	1,2 % L + 0,5 % $\times [F(\text{kHz}) - 0,4] L$ + 5 D	40 Hz à 10 kHz		3 à 500 mV
6 V	0,6 à 6 V	0,001 V	1 % L + 3 D	1,2 % L + 0,5 % $\times [F(\text{kHz}) - 0,4] L$ + 3 D			3 à 5 V
60 V	6 à 60 V	0,01 V					3 à 50 V
600 V	60 à 600 V	0,1 V					3 à 500 V
1000 V ²⁾	60 à 1000 V	1 V					1,42 à 1000 V

¹⁾ Cette gamme est uniquement accessible avec la touche . Impédance d'entrée $\approx 10,6$ M Ω // 50 pF

²⁾ L'affichage indique "+OL" au-delà de +1050 V et "-OL" au-delà de -1050 V ou 1050V eff.


³⁾ à partir de 1kHz la mesure doit dépasser 15 % de la gamme

- Mesures et affichages secondaires : fréquence (couplage AC) : $F_{max} \leq 10$ kHz, min max

4.2.3 Tensions alternatives et continues AC+DC

Gamme 60 mV : La mesure d'intensité de forte valeur ou pendant de longue durée peut provoquer un échauffement de certains composants. Dans ce cas, il est nécessaire d'attendre un certain temps afin de retrouver les caractéristiques métrologiques spécifiées. Il est possible de vérifier que le décalage est redevenu acceptable en court-circuitant les bornes + et COM. On doit alors obtenir une lecture < 5 D.

Gamme	Domaine de mesure spécifié ³⁾	Résolution	Incertitude DC (±)	Incertitude AC (±)		Bande passante	Impédance d'entrée	Facteur de crête
				40 à 400 Hz	0,4 à 10 kHz			
60 mV ¹⁾	6 à 60 mV	0,01 mV	0,8 % L + 10 D	1,5 % L + 15 D		≈ 400 Hz	10 MΩ // < 50 pF	3 à 50 mV
600 mV	60 à 600 mV	0,1 mV		0,8 % L + 5 D	0,8% L + 0,5% x [F(kHz) -0,4] L + 5 D	40 Hz à 10 kHz		3 à 500 mV
6 V	0,6 à 6 V	0,001 V		0,8 % L + 3 D	0,8% L + 0,5% x [F(kHz) -0,4] L + 3 D			3 à 5 V
60 V	6 à 60 V	0,01 V						3 à 50 V
600 V	60 à 600 V	0,1 V						3 à 500 V
1000 V ²⁾	60 à 1000 V	1 V						1,42 à 1000 V

¹⁾ Cette gamme est uniquement accessible avec la touche . Impédance d'entrée ≈ 10,6 MΩ // 50 pF

²⁾ L'affichage indique "+OL" au-delà de +1050 V et "-OL" au-delà de -1050 V ou 1050V eff.

³⁾ à partir de 1 kHz la mesure doit dépasser 15 % de la gamme

- Mesures et affichages secondaires : fréquence (couplage AC) : $F_{max} \leq 10 \text{ kHz}$, min max

4.2.4 Fréquence

- Conditions de référence particulières :

$$150 \text{ mV} < U < 600 \text{ V}$$

$$0,15 \text{ A} < I < 10 \text{ A}$$

Lorsque le commutateur est sur la position Hz ou Volts, le filtre 300 Hz n'est pas en service. Lorsque le commutateur est sur la position V_{LowZ} , le filtre 300 Hz est activé pour les Volts et la fréquence

Gamme d'affichage	600 Hz	6 kHz	60 kHz
Domaine de mesure spécifié	10 - 600,0 Hz	0,01 - 6,000 kHz	0,01 - 10 kHz
Incertitude (±)	0,1 % L + 2 D	0,1 % L + 2 D	0,1 % L + 2 D
Résolution	0,1 Hz	1 Hz	10 Hz

En dessous de 10 Hz, la valeur est forcée à zéro.

Si le niveau de détection est insuffisant, ou valeur du courant ou de la tension forcée à zéro, l'affichage de la fréquence est une valeur indéterminé "-----".

4.2.5 Résistance

Conditions de référence particulières : l'entrée (+, COM) ne doit pas avoir été surchargée suite à l'application accidentelle d'une tension sur les bornes d'entrée, alors que le commutateur est en position V ou T°. Si c'est le cas, le retour à la normale peut prendre une dizaine de minutes.

Gamme	Domaine de mesure spécifié	Résolution	Incertitude (\pm)	Courant de mesure	Tension en circuit ouvert
600 Ω	0 – 600,0 Ω *	0,1 Ω	1 % L + 3 D	\approx 1 mA	< 5 V
6 k Ω	0 – 6,000 k Ω	0,001 k Ω	1 % L + 2 D	\approx 120 μ A	
60 k Ω	0 – 60,00 k Ω	0,01 k Ω		\approx 12 μ A	
600 k Ω	0 – 600,0 k Ω	0,1 k Ω		\approx 1,2 μ A	
6 M Ω	0 – 6,000 M Ω	0,001 M Ω	1,5 % L + 3 D	\approx 120 nA	
60 M Ω	0 – 60,00 M Ω	0,01 M Ω	3 % L + 5 D	\approx 30 nA	

* Mesures REL

4.2.6 Continuité sonore

Temps de réponse < 100 ms

Gamme	Résolution	Incertitude (\pm)	Courant de mesure	Tension en circuit ouvert
600 Ω	0,1 Ω	Signal sonore déclenché < 30 Ω + 3 Ω	\approx 1,1 mA	< 5 V

4.2.7 Test diode

Gamme	Résolution	Incertitude (\pm)	Tension en circuit ouvert	Courant de mesure
6 V	1 mV	Signal sonore déclenché < 40 mV + 10 mV	< 5 V	< 1,1 mA

4.2.8 Fonctionnement du beep sonore

Beep signalant une touche valide → son aigu	4 kHz, 100 ms
Beep signalant une touche invalide → son grave	1 kHz, 100 ms
Beeps successifs pendant 30 secondes se terminant par un beep long signalant l'extinction de l'appareil → son moyen	2 kHz, 100 ms
3 beeps successifs avec un temps mort de 1 seconde intercalé (beep beep beep - temps mort - beep beep beep) signalant un dépassement du seuil de dangerosité → son moyen	2 kHz, 100 ms
2 beeps successifs (beep beep) signalant l'enregistrement des MIN, MAX, Peak : → son moyen	2 kHz, 100 ms
Courant > 10 A	4 kHz, 100 ms

4.2.9 Capacité

Gamme d'affichage	6 nF	60 nF	600 nF	6 μ F	60 μ F	600 μ F	6 mF	60 mF
Domaine de mesure spécifié	0,1 – 6,000 nF	0 – 60,00 nF	0 – 600,0 nF	0 – 6,000 μ F	0 – 60,00 μ F	0 – 600,0 μ F	0 – 6,000 mF	0 – 60,00 mF
Incertitude (\pm) *	2% L + 15 D	1% L + 8 D	1% L + 5 D	1% L + 5 D	1% L + 5 D	3% L + 5 D	4% L + 5 D	6% L + 5 D
Résolution	0,001 nF	0,01 nF	0,1 nF	0,001 μ F	0,01 μ F	0,1 μ F	1 μ F	10 μ F

(*) 0° C à 45° C

4.2.10 Courants continus

- **μ /mA DC**

Conditions de référence particulières :

Gamme μ A : La mesure d'intensité de forte valeur ou de longue durée peut provoquer un échauffement de certains composants. Dans ce cas, il est nécessaire d'attendre un certain temps afin de retrouver les caractéristiques métrologiques spécifiées en μ A.

Gamme d'affichage	Domaine de mesure spécifié	Résolution	Incertitude (\pm)	Chute de tension	Protection
600 μ A	0,2 – 20 μ A	0,1 μ A	1 % L + 5 D	10 mV / μ A	Fusible rapide 630 mA/1000 V
6000 μ A	2 – 6000 μ A	1 μ A	0,8 % L + 5 D	25 mV / mA	
60 mA	0,02 – 60,00 mA	0,01 mA	0,8 % L + 2 D	3 mV / mA	
600 mA	0,2 – 600,0 mA	0,1 mA	0,8 % L + 2 D	0,58 mV / mA	

- **10A DC**

Gamme d'affichage	Domaine de mesure spécifié	Résolution	Incertitude (\pm)	Chute de tension	Protection
6 A	0,2 – 6,000 A	0,001 A	0,8 % L + 3 D	0,05 V / A	Fusible rapide 11 A / 1000 V
10 A / 20 A *	0,20 – 20,00 A	0,01 A	0,8 % L + 2 D		

(*) Surcharge admissible : 10 A à 20 A pendant 30 s max. avec une pause de 5 min entre 2 mesures. T. amb. 35° C max

L'affichage indique « OL » au-delà de 20 A. Un beep retentit au-delà de 10 A.

4.2.11 Courants alternatifs

▪ μ /mA AC True RMS

L'affichage indique « OL » au-delà de 599.9mA (mode Auto)

Gamme	Domaine de mesure spécifié	Résolution	Incertitude (\pm)	Facteur de crête	Chute de tension	Protection
6 000 μ A	600 μ A à 6000 μ A	1 μ A	40 Hz à 1 kHz 1,2 % L + 5 D	2,6 à 5 mA	25 mV / mA	Fusible rapide 630 mA/1000 V
60 mA	6 mA à 60,00 mA	0,01 mA	40 Hz à 1 kHz 1 % L + 3 D	2,6 à 50 mA	3 mV / mA	
600 mA	60 mA à 600,0 mA	0,1 mA		2,6 à 500 mA	0,58 mV / mA	

Mesures et affichages secondaires : Fréquence : $F_{max} \leq 1$ kHz, min max

▪ 10A AC

Gamme	Domaine de mesure spécifié	Résolution	Incertitude (\pm)	Facteur de crête	Chute de tension	Protection
6 A	0,6 A à 6,000 A	0,001 A	40 Hz à 1 kHz 1,2 % L + 5 D	2,8 à 5 A	0,05 V / mA	Fusible rapide 10 A (ou 11 A) / 1000 V
10 A / 20 A *	0,6 A à 20,00 A	0,01 A	40 Hz à 1 kHz 1 % L + 3 D	3,7 à 8 A		

(*) Surcharge admissible : 10 A à 20 A pendant 30s max. avec une pause de 5 min entre 2 mesures. T. amb. 35° C max.

L'affichage indique « OL » au-delà de 19,99 A. Un beep retentit au-delà de 10 A.

Mesures et affichages secondaires : Fréquence : $F_{max} \leq 1$ kHz, min max

4.2.13 Courants alternatifs et continus

▪ μ /mA AC+DC True RMS

Attention, la somme AC + DC ne doit jamais dépasser la gamme 600 mA ou 60 mA ou 6000 μ A selon le cas.

La composante AC doit représenter au moins 5 % de l'amplitude du total AC + DC pour que sa mesure soit possible.

Gamme	Domaine de mesures spécifiées	Résolution	Incertitude DC (\pm)	Incertitude AC (\pm)	Facteur de crête	Chute de tension	Protection
6000 μ A	20 à 6000 μ A	1 μ A	1,2 % L + 15 D	40 Hz à 1 kHz 1,2 % L + 5 D	2,6 à 5 mA	25 mV / mA	Fusible rapide 630 mA /1000 V
60 mA	0,2 à 60 mA	0,01 mA	1 % L + 13 D	40 Hz à 1 kHz 1 % L + 3 D	2,6 à 50 mA	3 mV / mA	
600 mA	2 à 600 mA	0,1 mA			2,6 à 500 mA	0,58 mV / mA	

- Mesures et affichages secondaires : Fréquence (couplage AC): $F_{max} \leq 1$ kHz, min max, peak

▪ **10A AC+DC**

Attention, la somme AC + DC ne doit jamais dépasser la gamme 6 A ou 10 A.

Gamme	Domaine de mesures spécifiées	Résolution	Incertitude DC (\pm)	Incertitude AC (\pm)	Facteur de crête	Chute de tension	Protection
6 A	0,6 à 6,000 A	0,001 A	1,2 % L + 10 D	40 Hz à 1 kHz 1,2 % L + 5 D	2,8 à 5 A	0,05 V / mA	Fusible rapide 10 A (ou 11 A) / 1000 V
10 A / 20 A*	0,6 à 20,00 A	0,01 A	1 % L + 10 D	40 Hz à 1 kHz 1 % L + 3 D	3,7 à 8 A		

L'affichage indique "OL" au-delà de 19,99 A. Un beep retentit au-delà de 10 A, 20 A pour max 30s avec une pause de 5 min.

(*) Surcharge admissible : 10 à 20 A pendant 30s max. avec une pause de 5 min entre 2 mesures. T. amb. 35° C max.

- Mesures et affichages secondaires : Fréquence (couplage AC) : $F_{max} \leq 1$ kHz, min max, peak

4.2.12 Max/Min

Ajoutez 0,2 % L + 2 D pour obtenir la précision correspondante à la fonction et à la gamme.

Temps de capture des extrema : 100 ms environ.

4.3 Conditions d'environnement

Conditions d'environnement	en utilisation	en stockage
Température	-10° C à + 50° C	-20° C à + 70° C
Humidité relative (HR)	≤ 80 % HR à 50° C	≤ 90 % HR (→ 45° C)

4.4 Caractéristiques constructives

Boîtier	coque rigide surmoulée avec un élastomère thermo-adhérent jaune
Écran	Afficheur LCD Bar-graphe à 63 éléments Rétro-éclairage
Résolution	6000pts double afficheur
Clavier	Touches : 4 touches de fonctions Commutateur : 9 positions, dont 7 fonctions
Bornes	2 connecteurs courant (10 A et μ A) 1 connecteur point froid (COM) 1 connecteur pour toutes les mesures sauf pour l'ampérage (+)
Béquille	pour maintenir l'appareil : <ul style="list-style-type: none">➤ en position de 50° par rapport à l'horizontale➤ accroché en position verticale
Trappe	pour accéder à la pile et aux fusibles de l'appareil
Dimension	H 190 x l 90 x P 45 mm
Masse	400 g (avec la pile et les fusibles)



4.5 Alimentation

Autonomie	> 150 h
Pile	9V 6F22
Délai d'auto extinction	après 10 minutes de non-utilisation
Courant consommé en mode veille	< 5 μ A
Seuil d'indication de pile usagée	6,3 V \pm 0,3 V

4.6 Conformité aux normes internationales

Sécurité électrique	Application des règles de sécurité selon les normes NF EN 61010-1 + NF EN 61010-2-030 1000V CAT III – 600V CAT IV. Degré de pollution 2. Double isolation.
Compatibilité électromagnétique	Conforme à la norme : NF EN 61326-1 + NF EN 61326-2-2 Emission : class B Immunité : Décharges électriques : 4 kV au contact, aptitude critère B ; 8 kV dans l'air, aptitude critère B Tenue aux champs rayonnés : 10 V/m, aptitude critère B Tenue aux transitoires rapides : 1 kV, aptitude critère B Interférences conduites : 10 V/m, aptitude critère A
Résistance mécanique	Chute libre : 1 m (testé selon la norme IEC 68-2-32) Chocs : 0,5 J (testé selon la norme IEC 68-2-27)
Étanchéité	IP 54 selon la norme NF EN 60529

4.7 Variations dans le domaine d'utilisation

Grandeur d'influence	Plage d'influence	Grandeur influencée	Influence	
			Typique	MAX
Tension pile	7,5 V à 10 V	toutes	< 1 D	0,2 % L ± 1 D
Température	-10... 18° C 28 ... 50° C	V DC mV	0,01 % L ± 0,2 D / 1° C	0,02 % L ± 0,25 D / 1° C
		VAC mV, V _{LowZ} mV	0,08 % L ± 0,2 D / 1° C	0,15 % L ± 0,25 D / 1° C
		V DC	0,01 % L ± 0,1 D / 1° C	0,05 % L ± 0,1 D / 1° C
		V AC et VAC+DC		0,15 % L ± 0,1 D / 1° C
		A DC	0,05 % L ± 0,1 D / 1° C	0,1 % L ± 0,1 D / 1° C
		A AC et A AC+DC	0,08 % L ± 0,1 D / 1° C	0,12 % L ± 0,1 D / 1° C
			0,01 % L ± 0,1 D / 1° C	0,1 % L / 1° C
		Ω	0,05 % L / 1° C	0,1 % L / 1° C
		60 MΩ		0,3 % L / 1° C
		μF		0,2 % L ± 0,1 D / 1° C
		mF		0,6 % L ± 0,1 D / 1° C
		Hz		0,01 % L / 1° C
		Temp.		± 2° C + 0,05 % L / 1° C
		Temps de stabilisation	≈ 90 min	2 h
Humidité (sans condensation)	10 %... 80 % HR	V A  Ω (*) Hz	0	0
Fréquence	1 kHz... 3 kHz	V AC		4 % L
	3 kHz... 10 kHz			6 % L
Immunité au Champ rayonné	80 à 1000 MHz à 10 V/m	A gamme 10 A	300 D	900 D 120MHz < Freq < 170MHz
	1000 à 2000 MHz à 3 V/m		50 D	Conforme à la norme NF EN 61326-1 + NF EN 61326-2-2
	2000 à 2700 MHz à 1 V/m		30 D	Conforme à la norme NF EN 61326-1 + NF EN 61326-2-2

(*) en excluant la gamme 60 MΩ


5. MAINTENANCE

Pour la maintenance, utilisez seulement les pièces de rechange qui ont été spécifiées.

5.1 Nettoyage

- Déconnectez tout branchement de l'appareil et positionnez le commutateur sur OFF.
- Utilisez un chiffon doux, légèrement imbibé d'eau savonneuse. Rincez avec un chiffon humide et séchez rapidement avec un chiffon sec ou de l'air pulsé.
- Veillez à ce qu'aucun corps étranger ne vienne entraver le fonctionnement du dispositif d'encliquetage des cordons.

5.2 Remplacement de la pile

Le symbole  indique que la pile est usée. Quand ce symbole apparaît sur l'afficheur, l'appareil fonctionne encore pendant environ 20 heures, puis il s'éteint.

Pour remplacer la pile, procédez comme suit :

1. Positionnez le commutateur sur OFF ;
2. Déconnectez les cordons de mesure des bornes d'entrées ;
3. A l'aide d'un tournevis, dévissez les quatre vis de la trappe d'accès à la pile située à l'arrière du boîtier.
4. Remplacez la pile défectueuse.
5. Revissez la trappe au boîtier.

5.3 Remplacement des fusibles

Pour remplacer les fusibles, procédez comme suit : se procurer le/les fusibles de remplacement

Gros fusible : dimension 10 x 38, type HPC, 10 A 1000 V 30 kA

Petit fusible : dimension 6,3 x 32, type HPC, 630 mA 1000 V 50 kA

1. Suivez les étapes 1 à 3 de la procédure décrite ci-dessus (§ 5.2).
2. Retirez les fusibles défectueux en pointant un tournevis dans leur logement. Réalisez un mouvement de levier sur le tournevis pour extraire les fusibles.
3. Placez de nouveaux fusibles.
4. Revissez la trappe au boîtier.

5.4 Vérification métrologique

Comme tous les appareils de mesure ou d'essai, une vérification périodique est nécessaire.

Nous vous conseillons une vérification annuelle de cet appareil. Pour les vérifications et étalonnages, adressez-vous à nos laboratoires de métrologie accrédités COFRAC ou aux centres techniques MANUMESURE.

Renseignements et coordonnées sur demande :

Tél. : 02 31 64 51 43 - Fax : 02 31 64 51 09

5.5 Réparation

Pour les réparations sous garantie et hors garantie, contactez votre agence commerciale CHAUVIN ARNOUX la plus proche ou votre centre technique régional Manumasure, qui établira un dossier de retour et vous communiquera la procédure à suivre.

Coordonnées disponibles sur notre site : <http://www.chauvin-arnoux.com> ou par téléphone aux n^{os}. suivants :

02 31 64 51 43 (centre technique Manumasure)

01 44 85 44 85 (Chauvin Arnoux).

Pour les réparations hors de France métropolitaine, sous garantie et hors garantie, retournez l'appareil à votre agence Chauvin Arnoux locale ou à votre distributeur.

6. GARANTIE

Notre garantie s'exerce, sauf stipulation expresse, pendant **trois ans** après la date de mise à disposition du matériel. Extrait de nos Conditions Générales de Vente, communiquées sur demande. La garantie ne s'applique pas suite à :

- Une utilisation inappropriée de l'équipement ou à une utilisation avec un matériel incompatible ;
- Des modifications apportées à l'équipement sans l'autorisation explicite du service technique du fabricant ;
- Des travaux effectués sur l'appareil par une personne non agréée par le fabricant ;
- Une adaptation à une application particulière, non prévue par la définition du matériel ou non indiquée dans la notice de fonctionnement ;
- Des dommages dus à des chocs, chutes ou inondations.

7. POUR COMMANDER

- **Le C.A 5275**

Le multimètre est livré avec :

- Notice de fonctionnement sur CD, 5 langues
- Guide démarrage, 5 langues
- Pile 9 V alcaline 6LF22
- Cordon 1,5 m droit/coudé rouge
- Cordon 1,5 m droit/coudé noir
- Pointe de touche CATIV 1 kV rouge
- Pointe de touche CATIV 1 kV noire
- Accessoire multi fixation
- Sacoche 120 x 200 x 60 mm



03 - 2014
X03707E01 - Ed. 1

DEUTSCHLAND - Chauvin Arnoux GmbH

Straßburger Str. 34 - 77694 Kehl / Rhein
Tel.: (07851) 99 26-0 - Fax: (07851) 99 26-60

ESPAÑA - Chauvin Arnoux Ibérica S.A

C/ Roger de Flor N° 293, Planta 1- 08025 Barcelona
Tel.: 902 20 22 26 - Fax: 934 591 443

ITALIA - Amra SpA

Via Sant'Ambrogio, 23/25 - 20050 Bareggia di Macherio (MI)
Tel.: 039 245 75 45 - Fax: 039 481 561

ÖSTERREICH - Chauvin Arnoux GmbH

Slamastrasse 29 / 2 / 4 - 1230 Wien
Tel.: 01 61 61 961-0 - Fax: 01 61 61 961-61

SCANdINAVIA - CA Mätssystem AB

Box 4501 - SE 18304 TÄBY
Tel.: +46 8 50 52 68 00 - Fax: +46 8 50 52 68 10

SCHWEIZ - Chauvin Arnoux AG

Einsiedlerstraße 535 - 8810 Horgen
Tel.: 044 727 75 55 - Fax: 044 727 75 56

UNITed KINGdOM - Chauvin Arnoux Ltd

Waldeck House - Waldeck Road - Maidenhead SL6 8BR
Tel.: 01628 788 888 - Fax: 01628 628 099

Middle EAST - Chauvin Arnoux Middle East

P.O. BOX 60-154 - 1241 2020 JAL EL dIB (Beirut) – LEBANON
Tel.: (01) 89 04 25 - Fax: (01) 89 04 24

CHINA - Shanghai Pu-Jiang - Enerdis Instruments Co. Ltd

3 F, 3 rd Building - N° 381 Xiang de Road - 200081 SHANGHAI
Tel.: +86 21 65 21 51 96 - Fax: +86 21 65 21 61 07

USA - Chauvin Arnoux Inc - d.b.a AEMC Instruments

200 Foxborough Blvd. - Foxborough - MA 02035
Tel.: (508) 698-2115 - Fax: (508) 698-2118

<http://www.chauvin-arnoux.com>

190, rue Championnet - 75876 PARIS Cedex 18 - FRANCE
Tel. : +33 1 44 85 44 85 - Fax : +33 1 46 27 73 89 - info@chauvin-arnoux.fr
Exportación: Tel. : +33 1 44 85 44 38 - Fax: +33 1 46 27 95 59 - export@chauvin-arnoux.fr